



## INSTRUKCJA APLIKACJI

efekt klasyczny

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 1200 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 1200. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMER 1200 należy rozcieńczyć wodą w proporcji ok. 15%-20% i dokładnie wymieszać.

**UWAGA:** Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

### I ETAP

Malujemy jednokrotnie podkładem PRIMER 1200 w odpowiednik kolorze powierzchni przygotowaną pod dekorację ARTECO 7 METAL. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 godziny w temperaturze 20 stopni C.

### II ETAP

Przed rozpoczęciem nakładania masy ARTECO 7 METAL należy wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji ARTECO 7 METAL zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76. Masę nakładamy metodą krzyżową na przemian ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach. Po upływie 5-10 min czystym pędzlem (bez masy ARTECO 7 METAL) powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni, czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug pozostawionych po pędzlu. Masę nakładamy stopniowo niewielkimi powierzchniami od 1m2 do 2m2.

### III ETAP

Po upływie 10 min gdy powłoka dekoracyjna ARTECO 7 METAL nie jest jeszcze sucha w dotyku, używamy pacy plastikowej VALPAINT model PV77 w celu wygładzenia powierzchni i nadaniu jej antycznego efektu. Aby wygładzić dekorowaną powierzchnię, należy wygładzać ją we wszystkich kierunkach krzyżowo i na przemian – ruchy pacą o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach.



### DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Powierzchnia dekoracji ARTECO 7 METAL jest odporna na zmywanie zabrudzeń i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

### WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłuży czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę [www.valpaint.pl](http://www.valpaint.pl) i obejrzyj film instruktażowy.

### WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Farba ARTECO 7 METAL:	8 - 10m2 / 1L
	Podkład PRIMER 1200:	8 - 10m2 / 1L
Czas schnięcia:		3 - 4 h
Dostępne opakowania:		0,5L, 1L , 2,5L
Kolorystyka:	36 kolorów wg katalogu Arteco 7 METAL	
Wykończenie:		Satynowy i metaliczny

Więcej informacji na stronie internetowej producenta [www.valpaint.pl](http://www.valpaint.pl)